

436/24.04.2023



rompetrol

KazMunayGos
International
Group Member



Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim I - 2023, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale

I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. I - 2023, au fost inregistrat un accident usor de munca.

	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Acciden- tati prin:		Obs.	
															ITM	Deces		
RPE	2022													-	-			
	2023			1										1	-		Accident usor de munca	
RPE	2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)													1	0	0	
	2023														0	0		

b). Subcontractorii

In trim. I - 2023, au fost inregistrate 2 accidente usoare de munca.

Punct lucru	An	Nr. Accidentati prin:												Obs.				
		Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec		Total	ITM	Deces	
RPE	2022															-	-	
	2023			2												2	-	2 accidente usoare de munca
	2022- 2023	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												2	0	0		

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim I - 2023, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	2023	Total
RPE	0	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim I, 2023 - au fost inregistrat 1 caz de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

b). Subcontractori

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



In trim I,2023 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.4. Evenimente SSM – SU

Pentru anul 2023, au fost inregistrate trei evenimente SSM-SU (Near-Miss – 1, accident in afara muncii – 1, accident usor - 1)

1. In data de 13 ianuarie 2023, la ora 09:30 LT, în timpul manevrei cu spatele efectuată de un șofer de camion pe calea de acces la poarta 1 Rompetrol Energy, a fost lovit un stâlp de iluminat, din cauza vizibilității reduse și a abordării necorespunzătoare a șoferului care nu s-a asigurat. Stâlpul de iluminat a fost complet deteriorat prin prăbușirea la pământ pe aleea pietonală dinspre Bulevardul Navodari. Camionul transporta țevi pentru proiectul Cogenerare. Stâlpul de iluminat aparține societății Rompetrol Energy. Evenimentul a fost înregistrat ca Near Miss.
2. In jurul orei 06:40, Baboia Elena, Laborant Chimist, la atelierul Chimic a prezentat ameteli, s-a deplasat catre vestiarul de la etajul 1 al cladirii atelierului Chimic, și a tesinat in jurul orei 06 :45 pe palierul dinire scari, lovindu-se in zona occipitala a capului. Aceasta si-a revenit dupa cateva minute si a fost investigata de catre un echipaj al ambulantei SMURD, care i-a masurat glicemia si tensiunea arteriala, acestea fiind in limite normale. Baboia Elena a refuzat deplasarea la serviciul de Urgenta a Spitalului Judetean Constanta cu echipajul ambulantei pentru investigatii suplimentare, continuand activitatea de munca in conditii normale. Ulterior i s-a solicitat de catre serviciul intern de prevenire si protectie deplasarea la serviciul Urgente a Spitalului Judetean Constanta pentru investigatii suplimentare. Evenimentul a fost înregistrat ca accident in afara muncii.
3. In data de 20.03.2023, in jurul orei 11:25, Istrate George-Ionut, Inginer Electromecanic, in departamentul Constructii, desfasura activitatea de rutina privind verificarea circuitelor electrice montate in dulapul de joasa tensiune (400V) pentru servicii proprii din statia electrica de 110 kV a Atelierului Electric aflata pe amplasamentul societății Rompetrol Energy SA. Accidentatul intentiona sa verifice instalarea corecta a pinilor la conexiunile de la bornele de intrare ale disjunctoarelor monopolar. Accidentatul a atins izolatiia conductorului fazei T, moment in care s-a produs un arc electric, efectul termic al acestuia cauzandu-i arsura de gradul II A la mana dreapta. Accidentatul a fost transportat la Clinica Medicala Medlife « Peitromidia » pentru acordarea primului-ajutor si investigatii medicale (tensiune arteriala, EKG, tratare superficiala arsura), imediat dupa eveniment, fiind ulterior transportat la sectia UPU a Spitalului Judetean Constanta, pentru investigatii medicale amanuntite. Accidentatul a fost internat in sectia Chirurgie plastica -

microchirurgie reconstructiva, in data de 20.03.2023 ora 12 :51, fiind externat in data de 21.03.2023 ora 08:00. Evenimentul a fost inregistrat ca accident usor conform Legii 319 / 2006 art 5 lit. a.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

I.5. Incidente auto

In trim I - 2023 nu au fost inregistrate incidente auto


MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. I 2023 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.



Realizat control medical pana la 31.03.2023 - 100% din total angajati RPE

I.7. Pandemia cu coronavirus SARS CoV-2 - incetare stare de alerta - amintim in acest context, cateva masuri luate de la incetarea starii de alerta:

Prin canalul de comunicare "1.Life/1.Viata" si QHSE RPE, au fost transmise informatii relevante privind prevenirea infectarii cu noul coronavirus, masurile impuse de autoritati precum si masurile impuse de managementul companiei.

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 1 nou angajat

Instruire si testare anuala: 165 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 11 persoane
- Fochisti - 34 persoane
- Electricieni INSEMEX - 2 persoane;
- AMC INSEMEX - 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca.



Realizarea programului de instruire – 100%.

III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (100), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 2

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 0

III.5 Audit extern Rompetrol Rafinare: 1 – fara neconformitati

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatori de performanta - KPI safety

Rata de inchidere a neconformitatilor este de 88.14 %



V. Situatii masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:

V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 12

V.2. Masuri stabilite din controalelor proprii

Sector	Atelier Termo	Atelier Chemic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:	12	15	10	87	4
Realizate	6	9	9	86	4
In curs de realizare	6	6	1	1	4

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Audit Intern	In urma vizitei in teren s-a constatat ca in prezent operatorii sunt nevoiti sa sara peste zidul de imprejurire pentru a avea acces la platforma Gospodarie noua acid pentru a opera pompa acid si armaturi rezervoare.	20.05.2023/ Sef Atelier Chemic	In curs de realizare
Audit Intern	In curtea interioara din zona Cazanului 3 - grilajul unei rigole nu are aceeaasi lungime cu rigola, prezentand riscuri de impiedicare	20.05.2023/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa aparatori flanse la ventile la racitorii P.A.V.2	20.05.2023/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Pozitionare incorecta ventil aerisire si lipsa pipa aferenta colector nr1x17ata sus pe cladirea C.J.P. spre estacada.Manevrare dificila si risc de accidentare la manevrare.	20.05.2023/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Control SEVESO	Desi de executat verificari a instalatiilor de stingere cu hidranti, nu este asigurata existenta unui registru de control contrar OMAI 163/2007	30.04.2023/ QHSE	In curs de realizare



Audit Intern	Sistemele de inchidere a geamurilor la CCT sunt defecte	20.05.2023/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Plafoan CCT prezinta defectiuni si infiltratii de apa	20.05.2023/ Sef Atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Canalul colector din rampa auto nu are grilaj de protectie	01.05.2023/ Cadru Tehnic PSI	In curs de realizare
Audit Intern	Reactivi neutralizanti in afara termenului de valabilitate. Nu exista, la loc vizibil, instructiuni de utilizare a acestora.	10.05.2023/ Sef Atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Mobilier (mese, scaune) uzate, rupte, degradate. Risc accidentare personala remiza pompierei	01.07.2023/ Cadru Tehnic PSI	In curs de realizare
Audit Intern	Scarile nu au etichetare in ceea ce priveste folosirea balustrazii	01.04.2023/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	At HRS20 there are inadequate spaces between handrails.	28.04.2023/ Project Manager	In curs de realizare
Audit Intern	Lipsa de aparatori la flanse, pe circuitele din sala pompelor si rezervoarelor de NaOH si NH3, si la gospodaria noua de HCL	01.05.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Linie PPR (polipropilena) dozare iesire HCL nr.1 din ejectorul nr.3 este partial topita (probabil defect instalare/montaj)	30.06.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Nu exista platforma pentru operatori pentru a manipula ventilul pe abur din camera reactivi (actual se poate face doar de pe scara pisica)	31.05.2023/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Pompe apa impede (4,3) - cablul de alimentare energie electrica nu e prins in presetupa	30.04.2023/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- Ridicarea legitimitatii acces pe o perioada de doua saptamani pe teritoriul Platformei Rompetrol: 2
- Ridicarea legitimitatii acces definitiv: 0
- Ridicarea dreptului de conducere autoturism doua saptamani: 0

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



Ridicarea drept conducerere autoturism o luna: 0

- **Notificari averizate: 1**
- **Penalizare Societati: 2**
- **Aplicare puncte amenda: 17 puncte amenda**
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Urmariie implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajari si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Stoenciu George Claudiu

