



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
BUCUR BORIS

DocuSigned by:
Bucur Boris
B2158B5137134B9...

Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim I - 2024, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. I - 2023, nu au fost inregistrate accidente de munca.

	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Acciden- tati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			1										1	-	-	Accident usor de munca
	2024													-	-	-	
RPE	2022 2023 2024	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)												1	0	0	

b). Subcontractori

In trim. I - 2024, nu au fost inregistrate accidente de munca.



Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2022													-	-	-	
	2023			2										2	-	-	2 accidente usoare de munca
	2024													-	-	-	
	2022- 2023- 2024	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												2	0	0	

Abrevieri: ITM – incapacitate temporara de munca

I.2. Boli profesionale RPE

In trim I – 2024, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	2023	2024	Total
RPE	0	0	0	0	0

I.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim I, 2024 – nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**b). Subcontractori****In trim I,2024 – nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor**

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I.4. Evenimente SSM – SU**Pentru anul 2024, a fost inregistrat un eveniment SSM-SU (Near-Miss – 1)**

- In data de 19.03.2024, în jurul orei 8.30, în zona compresoarelor mixte gaze, s-a auzit un zgomot puternic de suflare a aerului (provocat de ruperea membranei folosite la testarea presiunii), urmat de o descărcare puternică de apă cu o presiune de 3,5 bar, în timpul probei de presiune a unei conducte de gaz. In apropierea zonei in care s-a degajat jetul de apa se afla in functiune un tablou electric. Eliberarea bruscă a presiunii din conductă a provocat jeturi de fluid cu viteză mare, prezentând un risc de rănire prin impact atât pentru muncitori, cât și pentru echipamentele din zonă. Activitatea s-a desfasurat in baza permisului de munca nr. W-060/ 19.03.2024.

Locația nu era semnalizată și împrejmuită în mod corespunzător și nu era niciun supraveghetor la fața locului. În zonă nu se aflau persoane, prin urmare nu s-au înregistrat victime și nici pagube materiale la echipamentele din zonă.. Evenimentul a fost inregistrat ca Near Miss.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

I.5. Incidente auto**In trim I – 2024 nu au fost inregistrate incidente auto**


MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. I 2024 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine.



Realizat control medical pana la 31.03.2024 – 100% din total angajati RPE

I.7. Masuri de Securitate a muncii pentru reducerea riscurilor de incendiu si a celor legate de conducerea autovehiculelor:

REDUCEREA RISCULUI DE INCENDIU:

- Nu utilizați instalații electrice defecte, efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neizolate, evitați suprasolicitarea instalațiilor electrice!
- Nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominală a acestora!
- Nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate!
- Nu utilizați întrerupătoare, prize sau cabluri electrice cu defecțiuni sau improvizații, utilizați numai siguranțe omologate în tablourile electrice;
- Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune!

MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR LEGATE DE CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR:

- Plecarea de pe loc: Accelerați ușor, pentru a evita patinarea roților!
- Frâna de motor: Utilizați cât mai mult frâna de motor!
- Frâna de serviciu: Frâna de serviciu poate deveni o completare a frânei de motor; apăsați ușor pedala de frână pentru a evita blocarea roților!



- Virajele: Reduceti viteza înainte de a intra în viraj!
- Derapajul: În situația în care acesta apare pe puntea față, eliberați pedala de accelerație, manevrați volanul în sensul invers al derapării, treceti într-o treaptă inferioară a cutiei de viteze și apăsați ușor frâna până când obțineți controlul.
- Viteza de deplasare: Păstrați o distanță suficientă față de mașina din față, aderența cauciucurilor pe un carosabil acoperit cu zăpadă sau gheață reprezentând doar 30% în comparație cu cea înregistrată pe un asfalt uscat.

II. Instruirea personalului in domeniul SSM-SU

Instructaj introductiv general SSM-SU: 3 noi angajat

Instruire si testare anuala: 165 persoane

Instruire si testare in vederea autorizarii/reactualizarii anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laborante - 12 persoane
- Fochisti – 34 persoane
- Electricieni INSEMEX – 2 persoane;
- AMC INSEMEX – 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiile propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instruirile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca. Realizarea programului de instruire – 100%.

III. Audit/Inspectie:

III.1. Inspectii proprii (25), conform graficului anual aprobat de Manager QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- utilizarea echipamentului individual de protectie;
- respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- ordinele interne RPE,
- Instructiuni tehnice interne;
- Instructiunii privind lucrul la inaltime
- Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. Audituri safety proprii si mixte (42) efectuate de personalul RPE si subcontractori, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. Audituri interne: 0

III.4. Audit extern efectuat de Qualitas: 1

III.5 Audit extern KMG: 0

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:



Neconformitățile sunt monitorizate. Se monitorizează și raportează săptămânal, lunar, trimestrial indicatorii de performanță - KPI safety
Rata de închidere a neconformităților este de 78 %

**V. Situatie masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:****V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 4****V.2. Masuri stabilite din controalelor proprii 96**

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:		16	11	8	53	8
	Realizate	9	6	6	53	7
	In curs de realizare	7	5	2	0	1

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Control Autoritati	Nu s-a asigurat completarea la toate rubricile a registrelor de control ale instalatiilor de detectie semnalizare incendii, instalatii de limitare si stingere incendii (instalatiile de racire cu apa pulverizata), hidranti exteriori (ex proiectant, cerificat de conformitate, agrement, etc) pentru conformarea acestora cu prevederile art.142 din OMAI 163/2007.	31.03.2024 / QHSE Manager	In curs de realizare
Control Autoritati	Nu a fost intocmit registrul pentru evidenta mentinerii stingatoarelor in stare corespunzatoare in urma controalelor lunare pentru conformare cu art. 8 din OMAI 135/2023.	31.03.2024 / QHSE Manager	In curs de realizare
Control Autoritati	Rezervoarele P1 si P3 nu sunt protejate corespunzator, in sensul ca tablele sistemului de izolatie nu sunt prinse, contrar art.83 din OMAI 163 din 2007.	31.03.2024 / Atelier Termo	Finalizat
Control Autoritati	Nu s-a asigurat functionarea la parametrii proiectati a centralei de detectie si alarmare, contrar art 135 din OMAI 163 din 2007	31.03.2024 / Cadru Tehnic PSI	Finalizat
Audit Intern	Cablu electric, probabil de iluminat, deteriorat la trecerea prin perete din cauza unei crengi care se sprijina pe cablu	01.02.2024/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Caramizi antiacide deteriorate la pompele de soda din sala reactivi	29.01.2024/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare



Audit Intern	Schita « Plan de evacuare in caz de incendii » de la nivel pod cabluri statie electrica 110kV trebuie revizuita.	29.02.2024/ Cadru Tehnic PSI	In curs de realizare
Audit Intern	Tabla cutata lipsa din perete lateral cladire CMJP (in zona cazan C3).	30.04.2024/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Constructie metalica din exteriorul sectiei B este ruginita si prezinta pericol de prabusire.	30.05.2024/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit Intern	Deseurile de ambalaje contaminate provenite din activitatea de curatenie sunt amestecate cu cele de deșeu municipal. Risc pentru mediu, risc de neindeplinire a tintelor privind reducerea cantitatii de deșeu municipal (OUG 92/2021)	01.07.2023/ Coordonator Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	In camera de comanda neutralizare, gresia este umflata ceea ce poate reprezenta un pericol de accident	23.03.2024/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Priza nesemnalizata front cazan C5 si birou sef tura.	31.03.2024/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Pereti si plafon deteriorat in Corp B2, Atelier Chimic. Pericol de desprindere bucati de tencuiala si risc de accidentare lucratori.	01.11.2024/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare
Audit Intern	Capacele gurilor de vizitare de la bazinul de colectare apa drenaj nu sunt prinse si se pot deplasa din dreptul gurilor de vizitare.	01.04.2024/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Policarbonat depozitat pe spatiu verde	01.04.2024/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Deseu plastic depozitat in cosul destinat deseurilor municipale	30.04.2024/ Sef atelier Termo	In curs de realizare
Audit Intern	Deseuri amestecate rezultate in urma lucrarilor depozitate in zona rampei CF	30.04.2024/ Sef atelier Chimic	In curs de realizare

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractori

- **Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani** pe teritoriul Platformei Rompetrol Energy: 0
- **Ridicare legitimatii acces definitiv:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani:** 0
- **Ridicare drept conducere autoturism o luna:** 0



- **Notificari avertizare:** 0
- **Penalizare Societati:** 1
- **Aplicare puncte amenda:** 10 puncte amenda
(1 punct amenda = 50 EUR)

VI. Alte activitati:

- Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- Intocmire raportare trimestriala KazMunaiGaz pentru subcontractori;
- Monitorizare KPI safety;
- Actualizari decizii/ordine de servicii;
- Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- Actualizare evidenta gestiune deseuri;
- Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- Participare la exercitiile practice efectuate, privind modul corect de actionare in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- Urmarire implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- Intocmire/actualizare planuri de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- Analizare documente subcontractori prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- Studiere si avizare planuri SSM subcontractori pentru proiectele in derulare;
- Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Stoenciu George Claudiu

DocuSigned by:
George Claudiu Stoenciu
74CCCEA0E64D45A...