



INFORMARE CONTROL SEVESO

Subscrisa ROMPETROL ENERGY S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Navodari, B-dul Navodari, nr. 9A, Cladirea Administrativa, etajul 3, judetul Constanta, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J13/547/2012, avand Codul Unic de Inregistrare 29923675, (denumita in continuare "Societatea"), reprezentata legal prin dl Boris-Ionel Bucur in calitate de Director General,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr.1299/2005 privind informarea publica, ca:

In perioada 09-10.02.2022 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la Rompetrol Energy S.A. cu sediul in Navodari, B-dul Navodari, nr. 9A. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta, Garda Nationala de Mediu Comisariatul Constanta, avand urmatoarea tematica:

-Verificarea stadiului implementarii prevederilor Legii 59/2016, privind controlul pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare, referitoare la:

- Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul anterior;
- Informarea publicului;
- Notificarea nr.SRAPM 215/13.01.2022;
- PPAM depeus la SRAPM CU NR.1888/26.10.2021;
- Buletine de vericare PRAM;
- Plan de evacuare;
- Fise tehnice de Securitate;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Controlul operational;
- Audit și revizuire.



In raportul de inspectie incheiat au fost prevazute noua masuri pentru care se va efectua un plan de inchidere a masurilor.

1. Pentru rezervoarele de pacura nr. 2 si 3 nu au fost efectuate verificari in ceea ce priveste determinarea grosimii (minim 5 mm pentru otel)- capacelor rezervoarelor in vederea stabilirii indeplinirii cerintei autoprotejarii impotriva descarcarilor electrice atmosferice potrivit normativului pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7—2011 aprobat cu Ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului nr. 2.741/2011 coroborat cu prevederilor art. 83, alin. (1) OMAI 163/2007;(ultimele determinari figureaza din anul 2017). Termen: urgent;
2. Existenta unor corpuri de iluminat care nu sunt in constructie Ex aflate in zona Ex a rezervoarelor de pacura, contrar prevederilor art.81 din Omai nr.163/2007.
Termen: urgent;
3. Desi a fost actualizat planul de evacuare al salariatilor si a bunurilor materiale (preluare de catre alta societate) acesta nu a fost inaintat inspectoratului judetean, contrar prevederilor art . 19, lit.a) din O.M.A.I. nr.1184/2006 coroborat cu art .55 din Legea nr. 481/2004. Termen: urgent;
4. Neasigurarea intretinerii permanent in stare de functinare cu asigurarea fiabilitatii si eficientei necesare a unor echipamente din statia de electropompe incendiu (neetanseitati la pompele 5 si 3), respectiv camin de vane de langa hidrantul nr.4 inundat cu apa) contrar prevederilor art.135 in OMAI nr.163/2007. Termen: urgent;
5. Neintocmirea registrului de evidenta a incidentelor/accidentelor la nivelul operatorului, contrar prevederilor art.5(6) din OMAI /OMMAP 40/1176/2020(conform modelului din anexa nr.2 din Ordin). Termen: urgent;
6. Respectarea procedurii privind emiterea permiselor de lucru cu foc deschis.
Termen: urgent ;
7. Actualizarea politicii de prevenire a accidentelor majore inainte de darea in exploatare a noii statii de cogenerare. Termen: finalizarea investitiei;
8. Decolmatarea și igienizarea rigolelor de colectare a apelor pluviale din cuva de retenție a rezervoarelor de păcură de 4000 tone și a celei din zona rezervorului de 200 mc. Termen: 15.02.2022;



9. Respectarea prevederilor Acordului de Mediu nr.7/14.05.2013 pentru realizarea investiției "Construire Centrală Termoelectrică în Cogenerare".
Termen: începând cu data de 10.02.2022 până la finalizarea proiectului .

Cu privire la modul în care au fost remediate constatările vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de 24.02.2022.

Controlul a fost finalizat cu avertisment.

Responsabil Manager QHSE,
George Claudiu Stoenciu

Data: 11.02.2022

DocuSigned by:

George Claudiu Stoenciu

74CCCEA0E64D45A...

Director General,
Boris Ionel Bucur

DocuSigned by:

Boris Bucur

B2158B5137134B9...