



Raport privind activitatea desfasurata in domeniul SSM-SU-Mediu, trim III - 2022, Rompetrol Energy

I. Situatia accidentelor de munca si a bolilor profesionale I.1. Accidente de munca (inclusiv accidente usoare)

a) Rompetrol Energy - trim. III - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca.

	An	Ian	Feb	Mar	April	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Acciden- tali prin:		Obs.	
															ITM	Deces		
RPE	2021														-	-	-	
	2022														-	-	-	
RPE	2021	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv accidente usoare)												0	0	0		
RPE	2022																	

b). Subcontractori
In trim. III - 2022, nu au fost inregistrate accidente de munca.

Punct lucru	An	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total	Nr. Accidentati prin:		Obs.
															ITM	Deces	
RPE	2021														-	-	-
	2022														-	-	-
	2021-2022	TOTAL ACCIDENTE (inclusiv acc. usoare)												0	0	0	

Abrevieri: ITM - Incapacitate temporara de munca

1.2. Boli profesionale RPE

In trim III - 2022, nu au fost inregistrate cazuri de boli profesionale

(2021-2022)	2021	2022	Total
RPE	0	0	0

1.3. Acordari prim ajutor

a). Rompetrol Energy

In trim III, 2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru	Jan	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
RPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

b). Subcontractori

In trim III, 2022 - nu au fost inregistrate cazuri de prim ajutor

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

1.4. Evenimente SSM – SU

Pentru anul 2022, au fost înregistrate trei evenimente SSM-SU (Near-Miss)

- În data de 14 martie 2022, ora 10:30 LT, în timpul activităților de ridicare și legare cu panouri din plastic pentru lucrări de cofrare și armare beton. În timpul manipulării panourilor-cadru, din cauza legării necorespunzătoare a panourilor, acestea au alunecat și au căzut pe pământ de la aprox. 1 metru; nimeni nu a fost rănit în incident și nici nu au existat avarii la macara. La verificarea documentelor macaraghiului și legătorilor de sarcină, s-a dovedit că aceștia aveau documente / certificate valabile.
- În data de 15 martie 2022, ora 14:30 PM, în timpul probelor pentru punerea în funcțiune a centralei fotovoltaice a societății UTM, când celulele de ôtv ale siguranței automate au fost puse sub tensiune, după aproximativ 3-4 minute s-a produs un scurt-circuit în interiorul panoului. După dezactivarea rapidă s-a observat un fum gros în interior, fără să izbucnească flăcări. Analizând echipamentul tehnic din interiorul panoului, s-a descoperit că unul dintre cele trei transformatoare de tensiune a suferit un scurt circuit. Evenimentul nu a avut ca urmare victime, ușile panoului fiind închise. Menționăm că în urma cercetărilor, cauza principală a evenimentului a fost o defecțiune de fabricație a transformatorului. Panoul de siguranță și transformatorul sunt deținute de societatea Uzina Termo-electrica Mida.
- În data de 18 mai 2022, ora 12:30 PM, în timp ce mergea pe calea de acces din zona cantinei, un lucrător a călcat cu piciorul stâng pe o ancoră chimică folosită pentru fixarea plăcuțelor din zona parcarii. Ancora chimică a stropit pantoful stâng, dar nu a produs nicio vătămare a piciorului lucrătorului. Menționăm că în zona au fost efectuate lucrări de mentenanță anterior evenimentului. În urma acestui eveniment toate elementele de fixare și panourile de "parcare interzisă" au fost demontate.

Punct de lucru RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	2	0	1	0	0	0	0				3

1.5. Incidente auto

În trim III - 2022 nu au fost înregistrate incidente auto


MVC - RPE	Ian	Feb	Mar	Aprilie	Mai	Iun	Iul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

I.6. Monitorizarea starii de sanatate

Controlul medical pentru trim. III 2022 s-a efectuat conform programarilor, respectandu-se graficul pentru programarile controlului periodic.

Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisiile de aptitudine.

Monitorizare control medical



Realizat control medical pana la 30.09.2022 - 100% din total angajati RPE



rompetrol

ExxonMobil
International
Group Member

1.7. Pandemia cu coronavirus SARS CoV-2 - încetare stare de alertă - amintim în acest context, câteva măsuri luate de la încetarea stării de alertă:

Prin canalul de comunicare "1.Life/1.Viata" și QHSE RPE, au fost transmise informații relevante privind prevenirea infecțiilor cu noul coronavirus, măsurile impuse de autorități precum și măsurile impuse de managementul companiei.

Trim. III - 2022

- Procedura COVID-19 aprobată și în vigoare;
- Test antigen rapid pentru contact suspect, dacă este cazul;
- Dezinfectarea periodică a birourilor RPE;
- Mască de față și gel antiseptic pentru angajați;
- Persoanele care prezintă simptome/suspiciuni specifice infecției cu virusul SARS-Cov2 (dureri de cap, rinoree, strănut, dureri în gât, pierderea mirosului) sau au fost contacte ale unui caz diagnosticat pozitiv, vor comunica imediat superiorului;
- Dacă este necesar, pauzele de masă se vor acorda treptat, cu respectarea distanței fizice minime de 2 m în zona de luat masă; fiecare angajat va mânca separat, păstrând distanța socială;
- Limitarea interacțiunii sociale în afara biroului/ locului de muncă;
- Limitarea accesului vizitatorilor (terți) în interiorul clădirii administrative și/sau în interiorul birourilor secundare. Prezența terților la sediul/sediile secundare ale companiei este interzisă, cu excepția furnizorilor de servicii, inclusiv corespondența și/sau întâlnirile cu autoritățile care sunt permise în sălile de ședințe;
- Dezinfectarea mediului de lucru.

II. Instruirea personalului în domeniul SSM-SU

Instrucție introductivă generală SSM-SU: 12 noi angajați

Instruire și testare anuală: 162 persoane

Instruire și testare în vederea autorizării/reactualizării anuale pentru:

- Electricieni - 34 persoane
- Laboranți - 11 persoane
- Fochiști - 34 persoane

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin, Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA

fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com

www.rompetrol.com



rompetrol

ES&ES Energy Services
International Group Member

- Electricienii INSEMEX - 2 persoane;
- AMC INSEMEX - 2 persoane.

Participare la efectuarea exercitiilor propriu de aplicatii tactice de interventie si anume la: cazane, statie electrica, demineralizare, tartare ape, proiect cogenerare.

Participare prin sondaj la instrutiile periodice efectuate de catre conducatorii locurilor de munca.

Realizarea programului de instruire - 100%.

III. Audii/inspectie:

III.1. **Inspectii proprii (142)**, conform graficului anual aprobat de Director QHSE - la locurile de munca din cadrul punctului de lucru precum si la punctele de lucru organizate de subcontractori, privind:

- > modul de organizare si desfasurare a lucrarilor pe baza de premise de lucru cu si fara foc ;
- > verificarea implementarii masurilor referitoare la prevenirea contaminarii cu virusul SARS CoV-2;
- > utilizarea echipamentului individual de protectie;
- > respectarea prevederilor conventiei SSM-SU-Mediu;
- > ordinele interne RPE;
- > instructiuni tehnice interne;
- > instructiuni privind lucrul la inaltime
- > Respectare legislatie SSM-SU-Mediu

III.2. **Auditi safety proprii si mixte** efectuate de personalul RPE si subcontractari, ale caror masuri sunt monitorizate in "Baza de date neconformitati", din aplicatia safety audit din sharepoint. Safety auditul este un audit comportamental, destinat sa mentina in atentie, importanta aspectelor privind siguranta in munca si este realizat in baza unei programari transmise pe canalul de informare din outlook

III.3. **Auditi interne:** 2

III.4. **Audit extern efectuat de Qualitas:** 0

III.5 **Audii externe Rompetrol Rafinare:** 1 - fara neconformitati

IV. Monitorizare neconformitati/ deficiente/ incidente HSE:

Neconformitatile sunt monitorizate. Se monitorizeaza si raporteaza saptamanal, lunar, trimestrial indicatorii de performanta - KPI safety
Rata de inchidere a neconformitatilor este de 92.6 %

V. Situatie masuri stabilite de organele tutelare si in controalele proprii:

V.1. Masuri stabilite de organele tutelare: 11

V.2. Masuri stabilite din controalele proprii

Sector		Atelier Termo	Atelier Chimic	Atelier Electric	Proiect Cogen	Administrativ
Masuri stabilite din care:		31	27	14	192	11
	Realizate	29	17	11	190	9
	In curs de realizare	2	10	3	2	2

V.2.1. Masuri in curs de realizare

Act de control	Masura	Termen/ Raspunde	Stadiu de realizare
Raport de inspectie	Statiile de decontaminare care sunt amplasate momentan in instalatiile sunt insuficiente, iar cele existente sunt intr-o stare avansata de degradare si nu corespund standardului european EN 15154-5:2019, pe care Romania l-a adoptat	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare
Raport de inspectie	Structura rampel CF de operare a descarcarilor este intr-un stadiu avansat de coroziune, fiind unul din motivele de instabilitate structurala a acestora. Accesul pe sistemul de descarcare se face fara nici un sistem de siguranta impotriva caderii de la inaltime, lucru amplificat de prezenta vaporilor in zona, in momentul deschiderii gurii de descarcare si transferul de produs din sistem	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare
Raport de inspectie	Motopompele nr.1 si nr.3, alimentate pe benzina prezinta dificultati la pornire, piesele defecte se gasesc greu in cazul inlocuirii (motopompele au vechime mare , an fabr. 1972) , motor ARO), motopompa nr.1 prezinta neelansati la cupla motor-pompa	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare
Audit intern	Utilizarea fel mobile in camera rezervoarelor si pompelor de amoniac	31.08.2023/ Manager Proiect	In curs de realizare
Audit intern	Masa si scaune neergonomice in Camera Comanda Electric	01.07.2022/ Sef atelier Electric	In curs de realizare
Audit intern	Langa SRM, spre calea de acces este un copac ce trebuie taiat	01.07.2022/ Sef atelier Termo	In curs de realizare

**rompetrol**E.ON Energy Gas
International
Group Member

Audit Intern	Indicatoarele de securitate deteriorate la gospodaria de HCL	31.05.2022/ Sef atelier Chimic	
Audit Intern	Gardul perimetral dintre Rompetrol Rafinare si RPE in zona rampelor de descarcare CF trebuie refacut	31.08.2022/ Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	Tencuiala/zidăria căzută din tavan și grindă susținere la corp de căldură „B2”. Risc de accidentare personal	30.11.2022/ Sef atelier Chimic	
Audit Intern	Stalp de ciment lasat pe pamant in zona sinei CF la rampa de descarcare	31.08.2022/ Administrativ	In curs de realizare
Audit Intern	Racordare necorespunzatoare cablu electric la cutia de borne electromotor Ep ape demt nr 7	01.11.2022/ Sef atelier Chimic	
Audit Intern	Racordare necorespunzatoare cablu electric la cutia de borne electromotor Ep ape uzate nr 3	01.11.2022/ Sef atelier Chimic	
Audit Intern	Scapari de condens la garnitura ventii preselupa drenaj pe circuitul de termoficare- statia electrica	17.08.2022/ Sef atelier Electric	
Audit Intern	Scurgeri de pacura in zona Cazanului 1 si Statia de gospodarie pacura	17.08.2022/ Sef atelier Termo	
Audit Intern	Nu sunt afisate instructiuni de lucru la locurile de munca	30.09.2022/ Sef atelier Electric	
Audit Intern	La atelierul Chimic, zona gospodaria noua de soda, trebuie acoperit santul de beton cu gratare(copace) de tabla pentru evitarea unor eventuale accidente de munca	26.08.2022/ Sef atelier Chimic	

V.2.2. Masuri stabilite si realizate pentru subcontractorii

- > Ridicare legitimatii acces pe o perioada de doua saptamani pe teritoriul Platformei Rompetrol: 2
- > Ridicare legitimatii acces definitiv: 0
- > Ridicare drept conducere autoturism doua saptamani: 0
- > Ridicare drept conducere autoturism o luna: 0
- > Notificari avertizare: 3
- > Penalizare Societati: 1

> Aplicare puncte amenda: 10
(1 punct amenda = 50 EUR)

Vi. Alte activitati:

- > Intocmire raportare saptamanala si lunara QHSE Grup;
- > Intocmire raportare trimestriala KazMunayGaz pentru subcontractorii;
- > Monitorizare KPI safety;
- > Actualizari decizii/ordine de servicii;
- > Revizii proceduri si instructiuni de lucru
- > Actualizare evidenta gestione deseuri;
- > Participare la licitatii materiale de protectie, achizitii, verificare/incarcare articole PSI;
- > Participare la exercitii practice efectuate, privind modul corect de actiune in cazul situatiilor de urgenta, precum si a modului de utilizare a echipamentelor de stins incendii, a aparatelor de protectie a cailor respiratorii si acordare prim ajutor;
- > Urmare implementare masuri stabilite prin Planul de contingenta, referitor la pandemia SARS-COV 2;
- > Participare la receptii materiale de protectie si a echipamentelor tehnice;
- > Monitorizarea controlului medical la angajare si periodic, respectandu-se deciziile stabilite pe perioada starii de alerta. Baza de date privind controlul medical a fost completata cu fisele de aptitudine. Intocmire fise de identificare factori de risc profesional;
- > Elaborare si participare la elaborare instructiunilor specifice de securitate a muncii;
- > Intocmire/actualizare planului de prevenire si protectie si evaluari factori de risc de accidentare;
- > Analizare documente subcontractorii prevazute prin conventia SSM-SU-Mediu;
- > Studiere si avizare planului SSM subcontractorii pentru proiectele in derulare;
- > Elaborare planuri proprii HSE pe proiectele interne si externe;
- > Coordonare dpdv safety proiecte interne;
- > Participare sedinte pe proiectele in derulare;
- > Participare analize de risc pentru lucrari speciale;

Intocmit: Stoescu George Claudiu

ROMPETROL ENERGY S.A.

9A Bd. Năvodari, Corp Admin. Etaj 3, RO-905700 Năvodari, ROMANIA
fax: + (40) 241 50 74 38 | phone: + (40) 372 27 60 77 | email: office.rompetrolenergy@rompetrol.com
www.rompetrol.com